

### 試験炉製作状況レポート ③

猛暑が少し落ち着いた9月6日に試験炉のレンガ積みを実施。  
残った耐熱レンガを使い、3段目から6段目まで積みました。  
レンガの枚数とモルタルの量の計算が明らかにずれていたことが判明。  
また、蓋部も構造の見直しも必要になりました。



この炉体に可動式の仕切りレンガを置いてみました。



試験する気流

